

جعيله المسالة الماسة

« تاسستُ فی ۳ دیسمبر سنة ۱۹۲۰ » ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبر سنة ۱۹۲۲

﴿ النشرة الثامنة عشر للسنة الرابعة ﴾

70

عاضرة

قبة الصخرة والمسجد الاقصى خفرة مصطفى بك حمدى القطان « أُلقيت بجمعية الهندسين اللكية المصريه » في ١٩٧٤ بونية منة ١٩٧٤

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف النقد وكل نقد يرسل الجمعية عب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني) و يرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000420-ESE

00426502

الجرمر القدسي ومشروع إصلاحه

اما الدادة

هاتان الدولتان كانتا عريقتان فى المدنية بقدر ما كانتها راقيتين فى الصنائع والفنون . واخصها العمارة على اختلاف أنواعهــــا ونباين اشكالها

ادرك الامو يون ان عظمة الامم تتجلى في فنونها وصنائهها فعمدوا الحاقامة العمائر الشاهقة البديعة اظهاراً لتفوقهمالفي كما برعوا في الدهاء السياسي فانشأوا من العدم مدنية وقاموا في عصور الظلمات بأعمال لا يكاد يصدق الناظر الها أنها بنت قرائحهم ونمرة عقولهم واذا كانت معجزاتهم في الاندلس قد وصل الى حضراتكم خبر بعضها بالمناظر التي عرضت عليكم في جلسة سابقة عن بعض تفاصيل قصر الحمراء فاننا اليوم نتقدم اليكم بحكاية « الحرم القدسي الشريف » الذي نتشرف بأن نعرض على حضراتكم منظراً عاماً له يشتمل هذا الحرم على المسجد الاقصى والصخرة الشريفة وما يشتمل هذا الحرم على المسجد الاقصى والصخرة الشريفة وما

محيط بهما من مبان أثر بة فخيمة شيدها ملوك مصر وأمرائها وغيرهم على توالى العصور

وهو يقع على رقعة من الارض، مستطيلة الشكل، متوسط طولها مدمراً ، محيط بها سور يبلغ متوسط الديمة متراً ، ميني مجتجارة وصل بسينها الى نحو الحسة أمتار طولا

ام السادة

لما كان المسجد الاقصى وقبة الصخرة هما الغرض الاساسى من هذه المحاضرة فسيكون بحثنا قاصراً علمهما مر الوجهتين التاريخية والفنية

الوجهة التاريخية

المكان الذى شيد عليه المسجد الاقصى وقمة الصخرة منزلة دينية سامية يقدسها المسلمون والمسيحيون واليهود بل والوثنيون . انشأهما عبد الملك ابن مروان الخليفة الاموى سنة ٧٧ ه . كما ثبت من تقوش الفسيفساء عند المدخل الجنوبي لقبة الصحرة

وقد حدث عند سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية ان احد أشياع هذه الدولة الاخيرة في عهد الخليفة المأمون داراد بحو اسم عبد الملك ابن مروان واحلال اسم المأمون محله المهاماً بأن هذا الاخير هوالذي انشأ الجرم الفدسي فحي اسم عبد الملك وأستعاض

عنه بالمأمون ولكنه نسى تصحيح تاربخ الانشاء وجمله مطابق لممهد حكم هذا الخليفة العباسي فانكشف النروير وثبت الحق

الوجهة المارية


قبة الصخرة ــ شيدت هذه القبة الشريفة على مساحة مستطيلة مفروشة بالبلاط المصقول يعلو مستواها مستوىما حولها من الطرق بنحو ٣ امتار ويصعد اليها من جهاتها الاربع بــــلالم اربعة

وهى تتكون من بناء نمانى الاضلاع منتظم طول ضامه . ٢٠,٧ متراً مكسى سفله الخارجى بالرخام الابيض المجزع يعلوه القاشانى الملون بأبدع الالوان ما بين لازوردى صاف واخضر قاتم وابيض ناصع يلى ذلك أفر يز رسمت عليه آى القرآن الكريم بخط جميل وقد صنع هذا القاشانى في عهد السلطان سلمان الفانونى سنة ١٩٧٥ ه

المسقط الافقى لقبة الصخره

وفى اربعة من اضلاع المثمن سبع طاقات لكل ضلع . وفى كل من الاربعة الاخرى المشروعة فيها ابواب القبة ست طاقات . بعضها الناف مركب عليه زجاج ومصبعات حديد ندل حالنها على انها عملت فى القرن العاشر الهجرى . اما الطاقات التى تكتنف زوايا المثمن فسدودة للزيادة فى متانة البناء

المثمن أبواب ضاف



سيقط افقى لقته الصغية

وداخل هذا المثمن مثمن آخر بتألف من تمانية اكتاف سداسية الاضلاع (غير منتظم) جمصر بإنهما ١٦ عموداً مختلفة الالوان وداخل المثمن هذا الثانى حلقة مكونة من اربعة اكتاف رباعية الشكل تحصر بينهما ١٦ عموداً وهذه الحلقة او الاسطوانة المفرغة تحمل رقبة فوقها قبة باطنها مزبن بمجموعة لا نظير لها من الفصوص الملونة المركبة على سطح موشى بالذهب . اما رقبة الفبة فح شروع فيم

ست عشرة طاقة مركب عليها ضلف من زجاج مختلف الالوان والاشكال تنفذ منها أشعة الشمس صافية ماطفة . وعلى هذه الطاقات نقوش ندل على امها صنعت فى زمن السلطان سليان سنة ٥٤٥ ه . كما ان المرمم الذى كساها به السلطان صلاح الدين الايوبى جدد فى عهد السلطان سلمان المذكور ابضاً

والاكتاف مليسة بالرخام المشجر والملون البديع . والاعمدة قديمة المهد نحمل تيجاناً من طرز مختلفة بين رومانية و يزنطية . ويربط أعمدة المثمن الثانى بعضها ببعض وبالاكتاف بساتل أوتار) مكسية بالشوفان (البرنز) المنقوش بالذهب

و يغطى المسافة المحصورة بين الحامة الاسطوانية وبين المتمن المخارجي سقفاً ما للا الى الحارج قايد تعمل الاطراف الداخلية لمربوعانه كدعائم تسند رقبة القبة . وهذا السقف وطلى بالدهان البديع والصخرة الشريفة الكائنة داخل الحلفة الاسطوانية ، محاطة بدراز بن من خشب منقوش ومطلى بالدهان المختلف الالوان و ويباغ طولها ١٧٧٧ متراً و يتراوح ارتفاعها عن مستوى ارض القبة بين ٥٢٧٨ متراً و يتراوح ارتفاعها عن مستوى ارض القبة بين من جهة القبلة ، وعند باب المغارة يقرل البها باحدى عشرة درجة من جهة القبلة ، وعند باب المغارة عقد مكسى بالرخام المعتبيب محمول على عمودين ، و ساطنها محرابان لكل محراب عمودى رخام لطيفين . وأمام الحراب الايمن صفة تسمى مقام الحضر ، يواجهها عمود رخام رأسى واصل للسقف وآخر راقد وفي الركن الشهالي من المغارة صفة تسمى مقام الحليل

وجميع أرضية قبة الصخرة والمفارة مفروش بالرخام ، وفى وسط المفارة بلاطة مستديرة ، ينبعث عنها ، اذا نقر عليها ، رنين تتجاوب اصداؤه مما بدل على خلو تحتها

وحول الدرائن الخشب مصلى النساء وهو محاط بالقضب المددة من جميع جهانه وله أبواب اربعة لايفتح منها عادة الا الباب الغربي الموازى لباب النساء ، وهو من عمل الصايبيين أبان احتلالهم بيت المقدس المسجد الاقصى ـ هذا المسجد واقع جنو بي قبة الصخرة وطوله ٨٠ متراً وعرضه ٥٥ متراً عـدا الملحةات . وهو يتكون من رواق مفتوح في جانبه الفبلي سبعة أبواب يؤدي المتوسط منها الى صحن المسجد والستة الباقية تؤدى الىستة أروقة ثلاثة منها على بمين الصحن والثلاثة الباقية على يساره . وفي الطرف القبلي للصحن ــ امام المحراب ـ. قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة الذهبة . وهي كقبة الصخرة مكونة من طبقتين احداهما داخليه ، وهي المزين بإطنها ، والاخرى خارجيه مكسى ظاهرها بالرصاص على مثال كسوة قبة الامام الشافعي المصنوعة من الخشب ايضاً . و بين الطبقتين فراغ يساعد على مرور الراغب في الوقوف على حالة الاضلاع، والطبق لكل مِن الطبقتين . اما طارات الاروقة (البوائك) فمحمول بعضها على أعمدة من رخام مختلفة الطرز والبعض الآخر على اكتاف حجرية كذلك السقوف فبعضها عادى مركب من وربوعات خشبية فوقها طبق يعلوه بلاط والبعض الاسخر من « عقود مصلبة بنسائية » ولا يوجد جملون حديدي الاعلى جزء من سقف الصيحن و مجاور المسجد من الدرب جامع النساء ومن الشرق جامع عمر ومن الاتمار المهمة فى الحرم الشريف البناء الممقود بالحجر الكائن أسفل المسجد الاقصى۔ و يعرف عند الافرنج باصطبل سلمان وهو عبارة عن مهد عيسى ومحراب مربم وغيرهما

ايها السادة

طرأت على عمارة الحرم طوارىء كثيرة في أزمان مختلفة . فنى عهد ابى جعفر المنصور العباسي سقط جانبا المسجد الشرقي والغربى فأصلحتا ودفعت نفقة الاصلاح دراعم ودنانير ضربت من صفائح الذهب والفضة التي اقتلمت من وجوه الابواب بناء على أمر ذلك الحليفة البخيل

وفى خلافة المهدى حصل زلزال هدم ما أصلحه ساغه المنصور فأصلح الخلل بعد ما ادخل بعض تغييرات على البناء تضمنت بناء قبة واضافة اربعة اروقة اخرى » على ما يقول « دى فوجيه » وفي خلافة المأمون (سنة ٢١٦) ه اصلحت قبة الصحرة . ثم جاءت زلزلة سنة ٧٠٤ ه فهدمت بعض أجزاء من القبة اصلحها الخليفة الظاهر لاعزاز دين القبالفا علمي

ولما حاصر الصليبيون بيت المقدس حولوا قبة الصخرة المكنسة والمسجد الاقصى الى مقر ملكى كما حولوا اصطبل سلمان الى اصطبل لحيولهم . فأء صلاح الدن الايوبى سنة ٥٨٣ ه . وهدم ما أحدثوا وأعاد الحرم الى ماكان عليه مع زيادة فى الزخرف

وفى سنة ١٣٤ هـ قام الملك المعظم عيسى بن اخى صلاح الدبن بعمارة الرواق البحري من المسجد الاقصى ووجهته البحرية وفي سنة ٦٦٨ ه عمر السلطان الملك الظاهر بيبرس المسجد ورمم صدع الصخرة الشريفة وجدد فصوصها التي على رخامها الخارجي وعمر السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة ٢٨٦ه سقف المسجد الاقصى من جهة الفبلة مما يلي الغرب. وفي ايام السلطان الملك العادل كتبغا (سنة ١٦٥ ه) جدد فصوص الصخرة الشريفة وعني الملك الناصر محمد بن قلاوون في عهد سلطنته الثالثة بعمل رخام صدر المسجد الاقصى وفتح الشباكين المكتنفين المحراب وجدد تذهيب قبة المسجد وقبة الصخرة سنة ٧١٨ ه وفي عهده عمر الامير تنكزيهٔ الناصرى حاكم الشام رمم رخام قيلة المدجد والجانب الغربي منه . ثم جاء بعد ذلك اللك الاشرف شعبان فعمل أعمالا كثيرة منها تجديد الابواب الحشب المركبة على المسجد كما عمر الظاهر الى سميد برقوق دكمة المؤذنتين بقبة الصخرة نحاه المحراب، وعقبه الملك الظاهر أبي سعيد حقمق فعمر سقف الجزء القبلي من قبة الصخرة وكان قد احترق

وفى سنة ۱۸۷۷ مر السلطان الملك الاشرف ابى النصر بعمارة الدرج الموصل الى صحن الصخرة وجدد رصاص قبنها سنة ۱۸۸۹ هوفى عهد سلاطين بنى عنان بمت فى الحرم عمارات متعددة فان السلطان سلمان القانونى وضع زجاج شباسك الصخرة سنة ۹۶۵ كا وضع القاشانى البديع المحيط بقبة الصخرة من الخارج سنة ۹۹۸ ه

نم عاد السلطان عبد العز يز فجدد رصاص قبتها وتبعه السلطان عبد الحميد فاصلح بامها الغربي

نظرة فنية

روى لنا التاريخ بان المسجد الاقصى قام على انقاض بازيليكة وكنيسة) المذراء الكبيرة التى بناها بوستيان الاول الذي حكم من سنة ٧٧٥ ـ الى سنة ٥٩٥ .م. وهذا الطرز من الكنائس محتوى دائما على صحن مرتفع مفطى بسقف جلونى ، و يكتنف الصحن عدد منائل من الاروقة المغطاة بسقف أوطا من سقف الصحن عادة . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فان من الكنائس البرنطية نضم صحناً مرم الشكل مفطى قبة كثيراً ما تكون مادتها الخشب تفطها قبد اخرى منفصلة عنها ومكسية بادة معدنية كالزنك او الرصاص ومن هذا القبيل قبدة كنيسة سنت فيتال برافينا وغيرها مرف الكنائس البرنطية

كذلك اقامة القباب على قاعدة اسطوانيــــة او مضامة فانها فى الاصل بدعة رومانية ولــكن فتح النوافذ فى الرقبة جاء عن طريق قبة مسجد الاصوفيا الذى كان قديثاً كنيسة بيزنطية

من هذا النميد يفهم أن قبة الصخرة قد سرت فى تصميمها الروح البرزلطية . ومثاما قبة الاقصى بل والمسجد نفسه . لان عادة جمل انجاهات أطوال الاروقة والصحن عمودية على جدار المحراب ، "مم تعاية سقف الصحن عما حوله من السقوف الاخرى هى تقايد

بيرنطى و وهذا مما يدع مجالا للشك فى ان عبد الملك بن مروان لابد وان يكون قد استمان فى بناء الحرم المقدسي بمهندسين من غير اهل البلاد بل ولا يبعد ان تكون اجناب الصحن والاروقة أقيمت على اساسات صحن واروقة باز يليكة يوستيان. هذا اذا لم نشأ ان نصدق ما رواه المؤرخون من عبد الملك بن مروان بناها هى والمسجد الاقصى تقليداً لممارتى « المارتيريون » و « انسطاسيس » اللتين يناهما الامبراطور قسطنطين فى انقدس وجعل انجاه مجاربهما على يناهما الامبراطور قسطنطين فى انقدس وجعل انجاه مجاربهما على في انقد ساخاه بنايتى عبد الملك » . اما مبالفته فى زخرفتهما وتزينهما فراجمة الى رغبته فى نحويل الحج الى المسجد الاقصى بعد ما حال ينه و بين الكمبة المكرمة خصمه عبد الله بن الزبير الذى قام حينذاك خليفة في الحجاز

والظاهران مهندسي المارستان المنصوري (قلاوون) او قلاوون نفسه كان من المعجبين بالحرم الشريف فبني فوق تربته الكائنة بالمتحاسين قبة تحمل شها كبيراً اقبة الصخرة وبني أمامها مسجداً جعل سقف صحنه أعلا مما مجاوره من السقوف الاخرى ثم جعل امتداد البوائك عمودياً على حائط المحراب دون مراءة التقاليد والعرف والعمل على جعلها موازمة بدل التعامد

أحس الفائنون على الحرم بتصدع مبانيه قبيل الحرب الكبرى. وازداد التصدع إبان الحرب حتى قدر المال اللازم لاصلاحه بنحو ٥٧ الف جنيه . ولما وضعت الحرب أوزارها تألف المجلس الشرعى الاسلامى الاعلى ثم كشف على البناء فاذاً اصلاحه يحتاج الى ٥٠ الف.

جنبه على أقل تقدير . فصرف المجلس همه للشروع فى الاصلاح حالا وألف لجنة فنية تحت رئاسة معمار تركى اسمه الاستاذ كال الدبن بك . اخذت على اتقها وضع المشروعات اللازمة للاصلاح ووسائل تنفيذه وفعلا قامت بوضع مشروعات ثلاثة وهى .

الاصلاح البسيط المسجد الاقصى وهذا روعى فيسه
 الاحتفاظ بقبته وهذا تتكلف نحو ٣٧ الف جنبه

 الاحتفاظ بالقبة الداخاية للمسجد الاقصى وتجديد القبة الخارجية علاوة على الاصلاحات الضرورية لما نحت الفية

هدم الفية واعادتها من الخرصانة المدلحة وتجديد الجملون
 المفطى لسقف المدجد وكذلك رقبة القبة وعقودها والاعمدة
 الحاملة مها

اما قبة الصخرة فالاصلاحات اللازمة لها لم تكن من الخطورة. بدرجة تدعو الى الاهنمام كحالة المسجد الاقصى

وقد أوصت الهيئة الفنية او بالحرى الاستاذ كمال الدبن بك بقب بقب الشروع الثالث من مشروع الهدم والتجديد ـــ اصلاحيته ولان الهيئة لا نرى فائدة فى المشروعين الاول والثانى بل ولا تتحمل تبعة تنفيذها

غير أن المجلس الاسلامي الاعلى المؤقر ـ وهو. هيئة أدارية أهملي .. بجد وحزم وحذر ـ لم يكن في وسمه البت في صلاحية أحدى. المشروعات الثلاثة وتفضيله على سواه وتحمل تبعة ننفيذه فعمد الى .. قرار جاء غاية في الحكمة والسداد

ذلك انه قرر عقد مؤتمر فني دولى في الفدس الشريف لفحص حطاة مبانى الحرم واختيار أتجع الطرق لاصلاحها ، وكان من حسن حظى ان شرفتنى هذه الجمية الموقرة بالنيابة عنها في ذلك المؤتمر ففادرت الفاهرة مساء الجمعه ه ، فبراس سنة وبلغت الفدس ظهر يوم السبت رفقة حضرة الاستاذ الفاضل عادل جبر بك مدير مكتبة القدس وكان معنا نانيا عن وزارة الاوقاف حضرة محمود افندى احمد مهمد س الا آثار العربية فقو بلنا محقاوة و حماس لا نزال ذكراهما ما الة في ذهني الى هذه الساعة وستبقى الى ما شاء الله

ابها السادة

كنا مدركين نام الادراك أهمية مأمور بنا وخطورة القرار الذى تعطيه فنها لا لان البحث الفى الذى ألقي على عائدا دقيق فحسب بل لان القرار الذى نتخذه لابد وان يكون مبنياً على اعتبارات دينية وسياسية وأثرية علاوة على الاعتبارات الهندسية

هذا وضعنا هذه الغاية نصب أعيننا منذ وطئت أقدامنا بيت المقدس ولم نشأ النضيع لحظة واحده من وقتنا سدى فبدأنا عقب وصولنا ببضع ساعات بزيارة هيئة المجلس الاسلامى الاعلى فوجدنا فيه كل صفات الكمال والغيرة التامة على الحرم والرغبة الخالصة فى انهاضه من كبوته بكل وسيلة حتى ولو أدى ذلك الى بذل ممتلكاته الشخصية و بعد التعارف بأعضائه الكرام ذهبنا توا الى المسجد الشخصية الصخرة وكونا من حالنهما فكرة عامة

وق صباح اليوم التالى (الاحد) استاً نفنا البحث بمحضور بعض. أعضاء الهيئة الفنية . الذين قدموا لنا بيانات غير صرمحة قيل لمنا ، مراراً ابها شخصية وان البيانات الوافية عند الاستاذكال الدين بك . الذي لم يتنازل ويرغب في مقابلتنا الا يوم انعقاد المؤتمر فقط

ابها السادة

كنا نعتقد اول الامر أن مشروعات الاصلاح الثلاثة السابقة -الذكر موضوعة باسلوب فسنى على نسق المشروعات التى يضعها. المهندسون للاعمال الهامة مدعم كل منها بالادلة والاسانيد التى تساعد على انخاذ قرار حاسم بشأنه

كنا نعتقد ذلك ولعتقد ان مأموريتنا خاصة بفحص هده المشروعات وبمحيصها بعد نوزيعها علينا مطبوعة ولسكن شيئا من ذلك لم يكن بل كانت الشروعات المذكورة مجرد آراء ثلاثة ألهمناها من خلال مناقشاتنا مع بعض رجال الهيئة الفنية الذين رافقونا وبذلوا جهدا عظما لاقناعنا بقبول المشروع الثالث مشروع هدم القبة وتجديدها هي ورقبتها والعقود ثم تفطية سقف الصحر

كنا على استعداد لفبول هذا انشروع ـ الذي يصح أن نسميه مشروع كال الدين بك ـ لو اننا وجدنا داعيا له او لو ان الهيئة الفنية استطاعت أن تفنعنا بصلاحيته وهيائت الوسائل الهندسية لهذا الافناع . ولكنا لم نشعر مطلقا بان حالة القبة وصلت الى درجة

من الخطورة ندعو الى هدمها . هذا من جهة ومن الجهة الاخرى قان عمل الهيئة الفنية فى هذه النقطة كان بداية للها كان بخابة لانها أضاعت وقنها الطويل فى عمل قطاع رأس للقبة ورقبتها والاعمدة الحاملة لها وأنبتت علمها مقدار ميل كل منها على الرأسى

هل الميل دليل الحمل ? هل كل بنابة ما ثلة لابد من هدمها ? اذا كان الامر كذلك فلا بد من هدم مآذن جميع الفطر المصرى الذى قل ان توجد فيه مئذنة رأسية . أما كان يصح الالتجاء الى الطرق الحاسية او التخطيطية لانبات ان الميل خرج عن حدوده المفررة له في علم مقاومة المواد

لم يقف الاص عند هذا الحد بل انا وقفنا على تصميم لشدة عملت لاحد الاعمدة الاربمة الحاملة لرقبة الفبة فوجدناها غير جديرة بالبحث ولا تليق بنسبتها الى هيئة فنية تعمل على احياء أثر اسلامى نادر المثال بل درة عمينة في جبين العمارة الاسلامية

ايها السادة

بعد انوفينا البحث حنه وبعد ان اقتنعنا تمام الاقتناع بوجوب الاحتفاظ بقبة المسجد الاقصى والعمل على اصلاحها بالترميم البسيط الوافى بالغرض . و بعد ان يسنا من مقا بله كمال الدين بك والتفاهم معه . عمدنا الى وضع تقرير مفصل تضمن ما يأنى :

اولا -- عدم الموافقة على هدم قبة المسجد الاقصى ثمانيا ــ عدم الموافقة على عمل جملون للصحن لان ذلك محول

المسجد الى بازيايكا

ثالثا -- تكليف عمال مصريين بعمل الشبابيك الملونة اللازمة لفية الصحرة والسير في عمل بقية الاصلاحات اللازمة لها على النظام المتبع عند لجنة حفظ الاكار العربية بمصر وعند اللجان الاثرية في كافة انحاء العالم

ولما التائم المؤتمر يوم ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٤ وزعنا على حضرات أعضائه نسخا من هذا التقرير فاقرنا مستر رتشموند ومستر هار يسون ومستر جاى على انها مقبولة كبده ولكن مناقشتها لا تكون الا بعد سهاع أقوال كمال الدين بك الذي قال

« ان حالة قبة المسجد الاقصى وأعمدتها سيئة جداً من جهة » « الثبات ، ولذا اقترح هدم هدنه الجموعة واعادة بنائها من » « الاساس الى آخر الفبة عادة الحرصانة المساحة ، خصوصا لان » « فالاكتاف منها هذه الجموعة ليستمتجانسة من وجهة المقاومة » « فالاكتاف المقامة بين الاعمدة مصنوعة من الحجر وفوقها قطع » « من خشب ، والعقود ليس لها من السمك ما مجاوب حساب هذه » « الايام ، خصوصا اذا اربد أن محيى الاثمر قرونا عديدة . هذا من » « ومحتاج الى التقوية بهرشة من الحرصانة المسلحة عتد محت جميع » « ومحتاج الى التقوية بهرشة من الحرصانة المسلحة تتد تحت جميع » « الاعمدة واخيراً المقود ورقبة القبة محالها الراهنة لا ترضى من جهة » « الفيات خصوصا وان سمكها البالغ همر ، متراً المجر من عرض » « الفيات خصوصا وان سمكها البائغ همر ، متراً المجر من عرض »

« أنه يقرر هدم المجموعة لانه برى ان الحالة ستكون خطيرة أذا ». « صلبها لضان المجموعة ? و بصفته مديراً لحفظ الا آثار الاسلامية ». « بتركيا يذكر أنه عمل فى وقته أعمالا هامة نثبت شجاعة كبرى ». « فأنه برى أن الما مورية ضعبة جداً ولا يمكن أن يتحقق من عدم ». « حدوث خطر من خطأ فى التنفيذ يقضى على المواز بك وهذا » «عمل لا يوجد من يقبل محمل مسؤوليته

« واذا أمكن التوصل الى صلب المجموعة والممل أسفلها ونجحت».
« عملية الترميم فلن يكن توزيع القوى الإثبية من الاركان على الاعمدة به « منتظماً لنفير شكل رقبة القبة أفتياً ورأسياً . وبذا تكون التقوية به « غير تامة وتكون الرقبة والعقود مشوهة على الدوام ومحصورة بين » « شبئين جديدين ها الاعمدة والقبة . واذا فرض وحفظت الرقبة » « فانه يستحيل عمل قبة جديدة من الخرصانة المسلحة . اه

هذه أقوال الاستاذ كمال الدين بك ظل برددها بضع ساعات. رداً على تقريرنا ولسكن تكرار القائها زادنًا اقتناعا بصحة آرائنا وبأن. النتيجة ستكون في صالحنا

ابها السادة

قد يكون الاستاذ معماراً بارعا لا ببارى، ولكن ليس كل معمار ملم بعلم مقاومة المواد وحساب ثبات البناء المام مهندس الانشاآت. بها Structural Engineer وهذا الاعتقاد منا صرفنا عن مطالبة الاستاذ بالحسابات التى كان لابد له من اجرائها تأبيداً لعبارته المطلبة بالطلاء الفنى . مع انهذا الطلب عدل وحق ، وكان عليه أن يقدمها الى المؤتمر من تلقاء نفسه كمستند لهدالة دعواه كما شعر بذلك بعض زملائنا المندو بين الانجلبز . ولوطالبناه بهمذا الواجب لقصر أجل المناقشة لصالحنا ولمكن النتيجة ربما كانت زعزعة عقيدة المكثير بن في كفاءة هذا الاستاذ الفاضل

نعصود الى ردنا الشفهى على بيانات كمال الدين بك فالمخصما فها يلى : —

اولا — أن جميع المبانى الاثرية الهامة بنيت من الحجر والرخام والحشب وغيرها من المواد التى يقول الاستاذ انها غير متجانسة من جهة المقاومة . وإن مساجد الناصر محمد بن قلاوون والقاضى بحيي زبن الدين واحمد بن طولون والحاكم والماردانى نحاكى المسجد الاقصى في وجود قبة أمام المحراب قائمة على أعمدة رخام فوقها طبال خشبية تركى، عليها عقود حجرية فوقها رقبة حجرية تعلوها قبة خشبية أو بنائية . وهذه القباب قاومت صدمات الزمان قروناً عديدة باصلاح بسيط أدخل علمها من آن الى آن

ثانياً ــ ان سمك عقد قبة المسجد الاقصى ببلغ نحو ١٥٠٠ متراً وفتحة هذا العقد نبلغ حوالى تسعة أمتار . ببنا سمك عقد قبة الملكة صفية ببلغ ١٤٥٠ متراً والفتحة ر ١٠ أمتار وبحمل قبة مبنية من الطوب وتسندها دعام وتفلها لا شك بزيد عن ثقل قبة المسجد الاقصى وقوق هذا وذاك نان عقد هذا الاخير لم تظهر على متجه علامات التشقق او التفقت أو غيرها من دلائل زيادة الاجهاد والمجز عن

المقاومة كما قيل . فضلا عن ان مادة حجرها أجود منها في مسجد الملكة صفمة

ثالثاً — ان الميولليست مخيفة ولا متجاوزة الحد وانالبت في أمرها برجع الى الارقام والتخطيط وهذان المستندان معدومان على بساطنهما . وعلاوة على ذلك فائنا أظهرنا استعدادنا لعمل هـذا الحساب أذا طلب منا

رابعاً ــــ انه ما من دلیل هندسی او حسابی قام علی عدم ثبا,ی العقود والرقبة بل ما ذکرناه آنهاً بننی عنهما هذه النهم

خامسا — ان خشب القبة الداخلية سلم معظمه والباقى القليل ضعيف نسبيا ولسكنا اقترحنا طريقة لتقوية القبة تمنع كل خوف من جهة عطب أخشابها . ومن دواعى أسفنا انه لم يفكر أحد مطلقا فى طلاء هذه الاخشاب عادة زيتية أو بيتومية تحفظها من السوس كما أهمل صلب الاعمدة الحاملة للقبة مع ان هذا من أهم الواجبات . ولو تم ذلك بالطريقة التي اتبعت فى خلل أعمدة جامع قلاوون لما كان هناك حاجة الى تعطيل اقامة الشعائر فى هذذا الجزء الهام من المسجد الاقصى

أما القبة الخارجية فأخشامها ضعيفة ولكنهــا عديمة الاهمية العمارية والتاريخية

سادسا ـــ لیس هناك أی دلیل علی ضعف الاساسات، ولم یتخذ أی آجراء لاثبات هذا الضعف الذی نظن أرز كشفه میسور لو وجد ابعا - أنناكهندسين - لا معماريين - لا ترى صعوبة فى الاحتفاظ بالمجموعة الاثرية على حالنها واصلاحها ولا نتوقع حدوث خطر الا من خطأ فى التنفيذ وهذا لا شأن لنا به ولوكانت هد العملية فى مصر لنفذناها وتحملنا مسؤولية التنفيذ كا شجمله مهندسونا فى غيرها من أعمال هامة لا تفاس حالة المسجد الاقصى بحالتها

ثامنا ــ ان عدم انتظام الشكل او حدوث ميول رأسية او أقلية لا تخلو منه ممارة أثرية قديمة والحكن حدوثها لا يختم هدمها ، ولو عمل بهدذا المبدأ لما بقي على وجه الارض أثر واحد وليس من المهم ــ اذا كانت الغاية هي حفظ الاثر ــ ان يكون بعض أو كل أجزائه مشوها

لم تؤثر هذه البراهين في عقلية الاستاذ كالى الدين بلى ولكنها فعات فعلما في غيره من المندو بين الذين وزنوها بمزان الحكمة والاعتدال فانحازوا الينا جهاراً ووعدونا بالتأبيد والانضام الى صفنا فى الجلسة التالية التى عقدت بعد ظهر ذلك اليوم فى دار فضيلة مفتى القدس الدنى هو رئيس المجلس الاسلامى الاعلى وكان قد تفضل فدعى هيئة المؤتمر الى نناول الفذاه عنده . ونحن اذا شكرناه فلا يكون الشكر لهذه المناسبة لستجاياه ومزاياه وغيرته على الحرم وعلى كل ما بهم فلسطين دينيا واحتماعيا وسياسيا ، وهذا ليس كثيراً ولا مستفر با على سليل عائلة الحسيني الفنية عن التعريف

افتتح فضيلة المفتى الجلسة. وكان الدور فى الكلام للمستر ريتشموند كبير المندوبين الانجلنر ومن كبار موظنى حكومة فلسطين فى ذلك الوقت ومدير ادارة عموم|لمبانى|لمصرية سابفا والمهندس بلجنة حفظ الاكار العربية من قبل

عبر هذا الرجل الرزين عن رأيه الذي ظهر لنا انه رأى بمية زملائه – مجملة وجبزة جامعة هذا مضمونها

سمعنا حجج زمائلنا مندوبي مصر بعد ما قرأنا تفريرهم وبعد ما شرح لذا الاستاذ كمال الدين بك وحهة نظره واستصوابه هدم مجوعة القبة وما تحنها الى اساس الاعمدة واعادة عملها جديدة مع بناء القبة من الحرسانه المسلحة واعادة لصق الفاشاني القبم عليما وتكله الفاقد منه بآخر جديد من إنوعه

ولكن لاعتبارات دينية وسياسية وأثرية وعدم الرغبة في اثارة الرأى الاسلامي واغضاب رجال الاتار شرقاً وغرباً أرى ان ممل برأى زملا ثنا المصريين فنحتفظ بالمجموعة مع تقوم الاعمدة وعمل الاصلاحات الضوورية التي تحتاجها . اه

ما كاد مستر ربشه وند يتلو هدا البيان بالانجليزية ويفسر للهيئة باللغة العربية حتى شعر الجميع بالارتياح إلا الاستاذ كمال الدين بك فانه تأثر وأدرك في هذه اللحظة فقط انه « بشر مثلنا » فتنازل وتفضل بالانتقال بضع خطوات وجلس بجانبنا ببغى التفاهم معنا حتى تفاهمنا ورضى أن يأخذ برأينا ، فأعلنا ذلك للحاضرين الذبن سروا بانفراج الازمة . وقر الرأى على كتابة قرار بذلك وتحدد لامضائه الساعة الخادية عشرة من صباح يوم الاحد ٢٤ فبرابر بمكتب الهيئة الفنية

أيها السادة

لم تكن صيفة القرار الذى اتفقنا على امضائه موجبة لرضائنا ، ولحن حبا فى الوفاق والحكاراً لذائنا قبلناه مع ما قيه من اغماط لحقنا . والحكار لجهودائنا ومجئنا وتمسكنا محقوق هذا الحرم المقدس ومع نسبة كل شيء الى الاستاذ كمال الدين بك . ولكن أتدرون ماذا حصل بعد كل هذا

إجتمعنا في الموعد المضروب بمكتب الهيئة الفنية استعداداً لامضاء ذلك القرار الابتر. ولاخذ صورتنا الشمسية مجتمعين متفقين واذا بأحد أعضاء الهيئة الفنية ونظنه نهاد بك قد أبرز خطابا من الاستاذ كيال الدين بك يعتذر فيه عن عدم إمكانه الحضور لمرضه ويأسف لعدم ارتياحه لقرار أمس وعدم نحمله مسؤولية تنفيذه وبالتالى لعدم امكانه إمضائه

ني هذه اللحظة اسقط فى أبدينا وظهرت على الوجوه دلائل الاسف والامتماض ورنض المندوبون إمضاء القرار فرفضنا نحن إمضاءه كذلك و بعثنا الى فضيلة رئيس المجلس الإسلامي الاعلى بالمكتاب الآنى ملخصه

« اننا بعد اسبوع قضيتاه فى فحص حالة الحرم الشريف » « وطريقة اصلاحه ويعد كتابة تفرير برأينا فى هذا الاصلاح » « وكيفية تنفيذه وموافقة هيئة المؤتمر عليه وقبول الاستاذ كمال الدس» « بك امضاء قرار بهذا المعنى عاد حضرته فعدل عن إمضائه « وحيث ان آراءنا فى الاصلاح قد تضمئها تقريرنا السالف» « الذكر وقد عزمنا على العودة الى مصر غداً ان شاء الله فنيحن » « مستعدون لامضاء القرار فى مصر بعد ان يمضيه حضرة الاستاذ » « وحضرات الاعضاء وختاماً... اغ

ولقد كان أسفنا شديداً لعدم امكاننا اجابة طلب فضيلته التأخير الما أخرى قد يتم فيها إمضاء القرار . عددنا الى الفندق وأعددنا معدات السفر فى الموعد الذى حددناه ، ولحن حدث ما ليس فى الحسبان ، حدث اننا بينها كنا نتناول العشاء ، حضر خادم فضيلة المفتى ومعه الفرار ممضى من الاستاذ كمال الدين بك فدهشنا لهذه المناورة الغربية ولحكنا رأينا الفرصة سانحة لادخال تعديل على السالقوار محفظ لنا حقنا فى العمل والمجهود نوعا فأدخلنا تعديلين نعدهما القرار محفظ لنا دون أن تمس شيئا من الحقوق التى أدعاها الاستاذ لنفسه وأفهمنا الرسول باستعدادنا لامضاء القرار اذا أدخل عليه هذا التعديل

وفى صباح الاثنين ٢٥ فبرابر غادرتا القدس الشريف مودعين بكل اكرام يليق بمن ودعونا من حضرات أعضاء هيئة المجلس الاسلامى الاعلى ورصفائنا المهندسين أعضاء الهيئة الفنية وفي هـذه اللحظة اخرنا بأن الفرار سيعدل كما طلبنا و برسل الينا بمصر لامضائه وقدر ذلك فعلا وامضينا الفرار في منتضف شهر مارس الماضى

ومهما كانتقدرتنا عظيمة على وصف الحفاوة والاكرام والعناية بذول الجهد لراحتنا وادخال السرور علينا وتسهيل أعمالنا وغير ذلك من المعونة التى خصنا بها الحجلس الاعلى - نقول مهما كانت قدرتنا عظيمة - فانا عاجزون تماما عن إيفاء هيئته المحترمة حقها من المدح والثناء اللذين نراها فى غنى عنهما . ولا غرابة فى ذلك فان هذه الهيئة ضمت اهل النبالة والفضل والجود والكرم والمجد الاثيل

بقيت لنا كلمة نوجهها الى حضراتكم خصوصاً والى الصريين عموماً — تلك هى مد بد المعونة والمساعدة الى هذا المشروع الجليل مشروع اصلاح الحرم القدسى الشريف بما عهد فى المصريين من الجود والسخاء والنهافت على عمل الخير والمبادرة ببسط المكفوف لا نقاذ هذا الاثر المهيب. وتحقيق طن الفلسطينيين خصوصا والمسلمين عموما فى تجديهم ورغبتهم في التقرب الى الله . ويقيننا أن نداءنا هذا لا يضبع صرخة فى واد وأن المصريين وحدهم أهل لان تأخذ على عاتقهم كل النفقات التى يقتضها اصلاح هدذا الحرم مهما كان مبدل كل منا ما فى وسعه لانهاض هم مواطنيننا على مبدها ، وأن ببذل كل منا ما فى وسعه لانهاض هم مواطنيننا على فتح باب التبرع والاكتتاب لهذا العمل الشريف حقق الله الاتمال




منظر عام للحرم القدسي




منظر جزء من داخل المسجد الاقصى




منظر خارجى لفبة الصخرة



منظر جزء من داخل قبة الصخرة




منظر خارجي لجزء من قبة الصخره



منظر لجزء أمامي من السجد الاقصى



منظر الحــراب للمسجد الاقصي وبه الاعمدة الحامله للقبة المائلة



منظر يبين النقوش الداخلية لقبة الصخرة

